平成27年　西条処分場点検状況 （毎月1回　大雨、大風などの後）		平成27年											
内容		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
廃棄物の種類　廃棄物の量		搬入無し	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
展開検査　実施回数　搬入時、各現場で展開実施　安定型廃棄物以外の混入	有無												
雨水調整池　流入土　擁壁のクラック　洗車場 外部からの流入内部からの流出　点検日時	有無 ×○	1/30 ○	2/19 ○	3/19 ○	4/21 ○	5/28 ○	6/24 ○	7/22 ○	8/12 ○	9/21 ○	10/17 ○	11/25 ○	
雨水排水施設　U字溝　泥ずまり　損壊	有無 ×○	○	○	○	○	○	草吹、清掃	○	草吹、清掃	○	○	○	
処分場　外部からの流入 処分場　内部からの流出	有無 ×○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
雨水による盛土法面の崩壊　点検日	有無 ×○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
出入口門扉　境界フェンスの破損	有無 ×○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
処分場内、外の掃除、草刈り。									処分場、外 草刈、清掃				
地下排水浸透水ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 計量方法の細目　ＪＩＳＫ0102.21													
周辺地域の浸透水の水質検査は別紙のとおり　採水日													
上記の結果の異常があった場合再検査を行いその原因を究明し県管理課の指導を仰ぐ													
処分場の残余容量		27722.28m³	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				